

Pasos de fauna en la autopista A4 — Monitoreo con cámaras trampa en el Bosque de Baja Silesia (Polonia)

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Polonia

Puntuación de calidad: 33/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

Estudios con cámaras trampa y rastros en 15 estructuras de paso de la autopista A4 polaca, en el Bosque de Baja Silesia (2010-2013), hallaron que la fauna silvestre representó el 51,5% de los cruces y confirmaron el uso regular de pasos elevados por tres manadas de lobos, alimentando un programa nacional de unas 3.000 estructuras.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	0/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-04

Association for Nature "Wolf" (Stowarzyszenie dla Przyrody "Wilk"); General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA) — consultado el 2026-09-04

GDDKiA: Budujac nowe drogi, zapewniamy swobodę migracji zwierząt — consultado el 2026-09-04

Mysajek et al., Mammal use of wildlife crossing structures (ResearchGate) — consultado el 2026-09-04

Citar — Evidoria. Pasos de fauna en la autopista A4 — Monitoreo con cámaras trampa en el Bosque de Baja Silesia (Polonia). ID persistente: d1f38509-899b-4787-b548-a42c21d76f15.