Lago Kuyucuk — Humedal Ramsar restaurado con la retirada de dos presas y la reconexión de 12 km de arroyos afluentes (Kars, Turquía)

PES & Nature-Based Solutions · Buena práctica · Turquía

Puntuación de calidad: 20/100

Solidez de la evidencia: Cautelar / limitada

Resumen

KuzeyDo■a monitorizó este lago estepario a 1.627 m (más de 232 especies de aves, sitio Ramsar desde 2009) y creó un islote de cría a salvo de depredadores. Cuando el lago empezó a secarse, retiró en 2024 dos presas para ganado y reconectó 12 km de arroyos. La recuperación del nivel aún no se ha medido.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	1/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Evaluado por C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-11-11

KuzeyDo■a Association — consultado el 2026-11-11

KuzeyDo■a — Life-Giving Flow to Lake Kuyucuk (2024 dam removal) — consultado el 2026-11-11

Mongabay — Dirt road converted into artificial island for birds (2009) — consultado el 2026-11-11

Ramsar Information Sheet — Kuyucuk Gölü (site 1890) — consultado el 2026-11-11

Whitley Award — Community-based conservation at Kuyucuk Lake — consultado el 2026-11-11

Citar — Evidoria. *Lago Kuyucuk — Humedal Ramsar restaurado con la retirada de dos presas y la reconexión de 12 km de arroyos afluentes (Kars, Turquía)*. ID persistente: d4c152bc-d5dc-4373-9ad9-507294c058c8.