

Démantèlement des barrages de l'Elwha — plus de 70 miles d'habitat à saumons et flux sédimentaire rétablis (États-Unis)

PES & Nature-Based Solutions · Bonne pratique · États-Unis d'Amérique

Score de qualité : 53/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Deux barrages centenaires (32 m et 64 m) ont été supprimés en 2011–2014, rouvrant plus de 70 miles d'habitat ; les saumons ont recolonisé l'amont et le sable reconstitue les habitats côtiers. Le rétablissement est progressif et suivi.

Dimensions clés

Dimension	Score
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	3/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	3/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

[C-NAPSE web research](#) — consulté le 2026-09-29

[National Park Service / Lower Elwha Klallam Tribe / U.S. Department of the Interior](#) — consulté le 2026-09-29

[NOAA Fisheries — Dam Removals on the Elwha River](#) — consulté le 2026-09-29

[USGS — Elwha River dam removal: Rebirth of a river](#) — consulté le 2026-09-29

Citer — Evidoria. *Démantèlement des barrages de l'Elwha — plus de 70 miles d'habitat à saumons et flux sédimentaire rétablis (États-Unis)*. ID persistant : 6bdf086f-be09-41c6-bcc3-14a9fd7c17a3.