

Zona Húmida de Nakivubo — Filtragem Natural de Águas Residuais Antes do Lago Vitória, e o Seu Declínio

PES & Nature-Based Solutions · Boa prática · Uganda

Pontuação de qualidade: 27/100

Força da evidência: Cautelar / limitada

Sumário

Uma zona húmida de papiro filtrava até 99% dos coliformes fecais de Kampala antes do Lago Vitória, avaliada em 1.500–2.900 USD/ha/ano em 1999 — mas perdeu desde então mais de metade da vegetação, e em 2016 já não protegia a qualidade da água.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Carbon — sequestration / storage, evidenced	0/3
Biodiversity — conservation / improvement, evidenced	1/3
Water & soil — retention, infiltration, erosion control	2/3
Fire resilience — risk reduction, evidenced	0/3
Governance, certification & transferability	1/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-08-29

[Kampala Capital City Authority / National Water and Sewerage Corporation](#) — acedido a 2026-08-29

[IUCN/Uganda National Wetlands Programme valuation \(1999\)](#) — acedido a 2026-08-29

[World Bank / KCCA assessment \(2016\)](#) — acedido a 2026-08-29

[Kansiime & Nalubega treatment study](#) — acedido a 2026-08-29

[Fuhriemann et al. 2015, contamination study \(PMC\)](#) — acedido a 2026-08-29

Citar — Evidoria. Zona Húmida de Nakivubo — Filtragem Natural de Águas Residuais Antes do Lago Vitória, e o Seu Declínio.
ID persistente: b5b26666-3da6-4c18-a499-b3b76257e5e1.